

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 508»

115404, Москва, ул. Элеваторная, д. 4, корп. 2  
тел. 8 (495) 326-02-22, 8 (495) 326-63-38  
ОКПО 46857800, ОГРН 1027739563939  
ИНН 7737078410, КПП 772401001

e-mail: 508@edu.mos.ru  
сайт: sch508u.mskobr.ru

20.12.2018 № 01-29-330/18  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Отзыв

о применении системы обнаружения предаварийных и предпожарных ситуаций «ТермоСенсор» в ГБОУ «Школа № 508»

Система «ТермоСенсор» была установлена в зданиях ГБОУ «Школа № 508» в мае 2018 г. После установки были проведены испытания системы и проверена её работоспособность. За время функционирования системы с момента установки срабатываний системы не происходило.

По нашему мнению, применение системы «ТермоСенсор» в школах целесообразно в случае неудовлетворительного состояния проводки или длительного отсутствия капитального ремонта зданий с полной заменой электропроводки и электрооборудования.

Кроме того, применение системы может позволить обнаружить пожароопасные ситуации, связанные с применением некачественных кабелей, электрооборудования и электротехнических изделий.

Одним из главных преимуществ системы является функция обнаружения предпожарных ситуаций по причине электричества, т.е. до произошедшего возгорания или задымления, которые особенно недопустимы в школах и дошкольных учреждениях.

Заместитель директора

  
 Ю.Г. Петраков